

监 理 日 志

日期：2020年 12月 16日

天气： 晴

星期： 星期三

气温： -1~6℃

工程名称： 中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	1, 巡视现场验收后整改情况。 2· 屋顶缺陷处理整改, 开关室缺陷整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1, 屋顶损坏打胶修补, 采光带警示栏杆制作安装固定。 2· 光伏区域警示牌灭火器安装就位, 屋顶垃圾清理。 3, 采集数据信息缺陷整改处理, 开关柜小缺陷处理。 4, 施工人员 4 人, 5, 管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	