监 理 日 志

日期：2020年 12 月 18 日

天气：阴-小雨

星期：星期五

气温：4~7℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽使用情况良好，多名管理人员现场管理。 二、检查屋屋面修补情况良好。 三、对试验单位继电保护检测见证：	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、屋面修补消缺三人。 2、监控、控制柜调试，检测调试厂家五人。 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：