

# 监 理 日 志

日期：2020年 12 月 20 日

天气：多云

星期：星期日

气温：0~7℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽使用情况良好。 二、检查屋面组串线标帖符合要求。 三、检查箱变北侧地面平整良好，树枝垃圾要求清理干净：	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、屋面消缺一人。 2、桥架防撞栏补刷油漆一人。 3、地面整理一人。 4、现场管理人员二人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：