

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 24 日

天气：阴

星期：星期四

气温：1~13℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽使用情况良好，多名管理人员现场管理。 二、检查全施工现场清理、剩余材料撤走情况良好。 三、检查并网剪彩现场清理洁净，彩旗、横幅到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、现场清理、场景布置五人。 2、现场管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：