监 理 日 志

日期：2020年 12 月 25 日

天气： 阴

星期：星期五

气温： 1~11℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、全场检查卫生、屋面设置等各方面情况无缺陷。 二、检查并网剪彩现场清理洁净，彩旗、横幅到位，地毯布置、音响调试良好。 三、上午九点二十分，宾客们相续进场，九点五十分典礼开始，常电陈总主持会议并致词，九点五十八分在欢快的乐曲声中剪彩开始，并网成功。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1. 现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：