

监 理 日 志

日期: 2020年 10月 18日

天气: 晴

星期: 周二

气温: 8-11℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查箱变的基础砌砖, 发现问题. 2. 有施工人员在偷戴安全帽, 现场要求正确的佩戴. 3. 测量槽钢的斜焊长度, 符合要求. 4. 监理资料整理.
----------------------------	--

施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司	1. 槽钢切割焊接, 开孔. 2. 槽钢焊接部位做防腐. 3. 箱变的基础砌砖. 施工人数: 12人, 管理人员3人. 机械: 电焊机3台, 等离子切割机1台, 搅拌机1台.
	陕西广易来 生态环境工 程有限公司	

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	南玉荣
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生

