

监 理 日 志

日期: 2020年10月22日

天气: 晴

气温: 4-12°C

工程名称:河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况

1. 现场查看安全文明情况。
2. 抽查钢筋焊接部位发现个别焊接部位焊渣未清理干净。
3. 现场有工人未佩戴安全帽，下监理通知单1份。
4. 监理资料整理。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

苏华建设
集团有限公司

1. 槽钢切割焊接开孔.
2. 槽条加固 (CE).
3. 钢梁基础加固.

陕西广易来
生态环境工
程有限公司

施工人数：加固16人，土建5人，管理人员3人。
机械：叉车1台，等离子切割机1台，电焊机3台。

其它事项

无

本日现场监理人员

南玉葉 段元林

记录人: 南玉葵

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐瑞生



扫描全能王 创建