

监 理 日 志

日期: 2020年 11月 27日

天气: 多云

星期: 五

气温: 7-0 °C

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

到施工现场进行巡视检查。

发现的问题即时,让施工单位整改到位。

因天气转冷,让其完善好沟友墩做好防护措施,以免冻坏。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

苏华建设
集团有限
公司

6人安装导轨

2人安装支架

陕西广易
来生态环
境工程有
限公司

4清理设备基础周边建筑垃圾

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林

记录人: 张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐增生