

# 监 理 日 志

日期：2020年09月02日

天气：小中雨转多云

星期：三

气温：24-30°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求施工单位完善好前期报审资料。<br>2、要求施工单位尽快采购后续材料进场。<br>3、要求施工单位组织施工人员进场并做好三级安全教育买好相关保险。<br>4、整理完善监理资料。<br>5、设计人员到场确定屋面防水施工方案并尽快出具签字盖章图纸，组件支架及构件与供应商沟通并交底。 |           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位  | 施工内容及进度   |
|                            | 上海上电<br>电力工程<br>有限公司  | 1、现场没有施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |   |           |
| 本日现场监理人员                   | 王明官   |           |
| 记录人：王明官                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |           |