

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 19 日

天气：晴

星期：六

气温：18-28°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期报审资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面防水尽快施工。 3、要求施工单位做好安全防护措施，逆变器改接线前开好工作票，确保施工安全。	
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场 11 名施工人员 58#楼逆变器改接电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：