

监 理 日 志

日期: 2020 年 09 月 20 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 20-29°

工程名称: 宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期报审资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场, 79#、89#楼屋面防水尽快施工。	
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场因材料未到场, 没有施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):