

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 22 日

天气：多云转阵雨

星期：二

气温：20-27

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期报审资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面防水尽快施工。 3、要求施工单位义乌商贸城现场倒运材料做好安全防护措施，确保施工安全。	
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场 5 名施工人员施工，义乌商贸城屋顶光伏区倒运原安装桥架需要整改修复部分材料，准备明天修复整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：