

监理日志

日期: 2021 年 08 月 12 日

天气 多云转小到中雨

星期 四

气温: 24℃~34℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午检查龙须光伏区施工及消缺情况。 对检查发现的问题, 已现场提出要求按设计及规范完成消缺施工。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="824 587 965 639">施工单位</th><th data-bbox="965 587 1471 639">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="824 639 965 957"> 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 </td><td data-bbox="965 639 1471 957"> 1. 驮龙及脱坑光伏区消缺施工。 2. 龙须光伏区: ①2 号区域逆变器问题检查。 ②1 号区域组件线绑扎。 ③1-2 号区域梯田恢复。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1. 驮龙及脱坑光伏区消缺施工。 2. 龙须光伏区: ①2 号区域逆变器问题检查。 ②1 号区域组件线绑扎。 ③1-2 号区域梯田恢复。
施工单位	施工内容及进度				
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1. 驮龙及脱坑光伏区消缺施工。 2. 龙须光伏区: ①2 号区域逆变器问题检查。 ②1 号区域组件线绑扎。 ③1-2 号区域梯田恢复。				
本日现场监理工作 人员	郭俊兴、王道芳、				
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 郭俊兴				