监理日志

日期：2021 年 01 月 09 日　　天气：晴

星期：六　　气温：7℃—零下 2℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">检查发现：
一、升压站内施工人员安全设施佩戴齐全。
二、驮坑光伏区
1、主接地网焊接符合要求、搭接长度符合要求。
2、过路 4 平方线已增加保护套管和镀锌钢管。
3、过路低压电缆沟挖深不足。要求返工整改。
三、驮龙光伏区
1、变压器与主接地网搭接处焊接符合要求，搭接长度符合要求。
2、S1、S4 区域部分支架立柱横向偏移较大，组件板面平整度不符合要求，要求调整。
巡视驮坑光伏区支架、组件安装情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>升压站：
施工设备：自动钢筋弯曲机 1 台。施工现场 10 人，管理员 1 名，安全员 1 名，施工人员 8 人。山体护坡构架梁制作、安装。砂石料运送。

光伏区：
驮龙施工设备：挖掘机 1 台，发电机 1 台。施工现场 25 人，管理人员 3 名，施工人员 22 名。支架、组件消缺整改。组件之间接地敷设。桥架安装。4 平方线连接。变压器接地与主接地网连接。

驮坑：施工设备：发电机 2 台，挖掘机 1 台，三轮车 1 台，叉车两台，皮卡车 1 辆，焊机两台。施工现场 86 人，管理人员 4 名，施工人员 82 名。支架安装 17 组，共完成 408 组，完成 85%。组件安装 33 组，共完成 286 组，完成 59%。逆变器安装 2 台，共安装 25 台。组价之间接地焊接。4 平方线连接。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>