

监理日志

日期：2021 年 04 月 04 日

天气：阴

星期：日

气温：12℃～20℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对驮龙区施工安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽及做好防护措施。 2、对现场电气进行检查，发现个别处电缆线敷设不符合要求，已要求施工单位安排人员进行消缺。 3、对现场支架、组件螺母紧固进行检查，发现少数地方螺母没有垫片，已要求施工单位安排人员进行消缺整改。 4、查看图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一、光伏区： 1、驮龙区清理垃圾。 2、桩基础二次灌浆。 3、现场接地线、电缆线消缺 4、支架、组件调整。 二、施工人员： 管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械： 搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台、打孔设备 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：