

监理日志

日期：2021 年 05 月 20 日

天气：中雨

星期：四

气温：20℃~24℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日因雨未施工： 1、查看设计图纸、相关规范标准、整理监理资料归档。 2、要求施工单位对工人进行安全、质量技术交底，对工人安全教育培训。 3、对进场的地脚螺栓材料进行检查，直径 20mm 符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驼龙光伏区： 1、因雨未施工。 二、线路及龙须光伏区： 1、因雨未施工。 三、进场材料： 1、龙须区地脚螺栓进场 580 根。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 