

监理日志

日期：2021 年 08 月 15 日

天气：阵雨

星期：_日_

气温：25℃～33℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驮龙、驮坑、龙须光伏区进行巡视： 1、对龙须区地脚螺栓刷防锈漆进行检查，发现少数地方未刷防锈漆，已要求现场施工人员进行整改中。 2、对龙须区直流电缆线消缺进行检查，发现少数直流电缆线未绑扎牢固，已要求施工单位进行整改中。 3、对驮龙、驮坑光伏区消缺整改进行检查，要求施工单位按照设计、规范要求整改到位。 4、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驮龙、龙须光伏区： 1、龙须区直流电缆线相关问题消缺、地脚螺栓刷防腐处理、光缆相关问题消缺整改。 2、驮龙、驮坑区相关消缺整改。 二、施工人员及设备 1、现场施工人员共计 15 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 