

监理日志

日期：2021 年 08 月 30 日

天气：多云

星期：一

气温：25℃～35℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对龙须光伏区进行巡视检查： 1、对龙须区直流电缆线及其它消缺整改进行检查，发现少数地方不符合要求，已要求施工单位按照设计、规范要求进行整改。 2、查看图纸、规范标准，整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、龙须光伏区： 1、龙须区电气相关问题消缺整改。 二、施工人员及设备 1、现场施工人员共计 5 人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴