

监理日志

日期：2021 年 10 月 26 日

天气 阴。

星期 二

气温：17℃~25℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查驮龙光伏区进场道路修复及龙须光伏区消缺情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	1 驮龙光伏区进场道路修复。 2 龙须光伏区组件边框接地生锈螺栓更换。 现场共有 6 人，投入挖掘机 1 台。
	本日现场监理工作人 员	郭俊兴、
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：