

监理日志

日期：2021 年 10 月 30 日

天气 阴。

星期 六

气温：15℃～23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查驮龙及驮坑光伏区. 龙须光伏区消缺情况，检查驮龙光伏区支架除锈消缺情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	1 驮龙光伏区支架除锈消缺。 2 龙须光伏区组件边框接地生锈螺栓更换。 3 龙须光伏区 4 号区域部分组件安装。 现场共有 17 人，投入挖掘机 1 台。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 