

## 监理日志


日期：2021 年 11 月 24 日

天气 阴。

星期 三

气 6℃~17℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                   |                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 复查驮坑光伏区消缺后的消缺质量，检查基本满足要求。         |                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                           | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                 |
|                            | 中国电力工程<br>顾问集团华东<br>电力设计院有<br>限公司 | 光伏区消缺施工基本完成，现场无人施工。                                                                                           |
| 本日现场监理工作人<br>员             |                                   | 郭俊兴、                                                                                                          |
| 记录人：郭俊兴                    |                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br> |