

监理日志

日期：2021 年 11 月 26 日

天气 阴。

星期 五

气 7℃~18℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	复查龙须光伏区问题逆变器修复后的运行情况，检查结果运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	光伏区消缺施工基本完成，现场无人施工。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 