

监理日志

日期：2021 年 09 月 6 日

天气 多云

星期 一

气温：24℃~35℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查驮龙及龙须光伏区施工及消缺情况。 对检查发现的问题，已现场提出要求按设计及规范完成消缺施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1. 驮龙光伏区消缺施工。 2. 龙须光伏区消缺施工。 ①龙须光伏区 4 号区域局部接地网焊接施工。 ②龙须光伏区 2 号区域局部低压电缆桥架修复。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、
记录人：王磊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 	