

监理日志

日期:2021 年 09 月 20 日

天气 多云转阵雨。

星期 一

气温: 24℃~34℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查驮龙光伏区除草施工情况，旁站驮龙光伏区 1 号区域问题支架基础整改施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	1 架空线路 5-6 号塔接地整改。 2 驮龙光伏区 2 号区域问题支架基础整改。 3 驮龙光伏区除草施工。 现场共有 12 人，投入除草机 5 台。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人: 郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 郭俊兴