

监理日志

日期：2021 年 09 月 25 日

天气 多云。

星期 六

气温：24℃~32℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查驮龙光伏区除草施工情况及龙须光伏区消缺情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	1 龙须光伏区消缺施工。 2 驮龙光伏区除草施工。 现场共有 7 人，投入除草机 5 台。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴