

监理日志

日期: 2021 年 09 月 3 日

天气 多云

星期 五

气温: 24℃~34℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查驮龙及龙须光伏区施工及消缺情况。 对检查发现的问题，已现场提出要求按设计及规范完成消缺施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1. 驮龙光伏区消缺施工。 2. 龙须光伏区消缺施工。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	