

监理日志

日期：2021 年 10 月 16 日

天气 阴 。

星期 六

气温：24℃~34℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查龙须光伏区消缺施工情况，对消缺仍不合格的部位，已现场要求进行再次消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	龙须光伏区组件边框接地生锈螺栓更换。 现场共有 3 人，无机械设备投入。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴