

监理日志

日期：2021 年 10 月 17 日

天气 多云。

星期 日

气温：17℃~25℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查龙须光伏区组件边框生锈螺栓更换情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	龙须光伏区组件边框生锈螺栓更换。 现场共有 3 人，无机械设备投入。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴