

监理日志

日期：2021 年 11 月 4 日

天气 小雨。

星期 四

气温：17℃~20℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 检查驮龙光伏区消缺施工情况。 2 检查龙须光伏区消缺及梯田恢复及排水沟修复情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程 顾问集团华东 电力设计院有 限公司	1 驮龙光伏区组件接地生锈螺栓更换及地脚螺栓生锈处理。 2 龙须光伏区部分组件安装及梯田和排水沟恢复。 现场共有 17 人，无机械设备投入。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴、
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：