


# 监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                |                                                                                     |                             |      |     |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|--------|
| 日期             | 2020 年 9 月 25 日 星期五                                                                 | 气候                          | 晴    | 气温  | 24-28℃ |
| 监理人员动态：        | 1人                                                                                  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>组件到货 |      |     |        |
| 施工方人员动态：       | 4人                                                                                  |                             |      |     |        |
| 施工机械动态：        | 叉车一台                                                                                |                             |      |     |        |
| 施工部位<br>进度情况   | 1. 二号屋顶导轨安装<br>2. 组件卸货                                                              |                             |      |     |        |
| 检查发现的<br>问题    | 无                                                                                   |                             |      |     |        |
| 处理措施、<br>意见、结果 | 无                                                                                   |                             |      |     |        |
| 协调内容或<br>其他    | 现场安全整改项正在整改，导轨安装护网、标识已完成                                                            |                             |      |     |        |
| 记录人            |  |                             | 总监签阅 | 王立杰 |        |



扫描全能王 创建