

监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 29 日 星期二	气候	晴	气温	25℃-21℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 导轨安装 2. 组件吊装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日组件开箱发现组件有破损情况，并且此4块组件开裂情况较为严重。				
记录人	[Signature]		总监签阅	王杰	



扫描全能王 创建