



监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022年10月7日 星期三	气候	晴	气温	22℃-28℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 镀锌角钢			
施工方人员动态：	8人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 屋顶组件安装 2. 镀锌角钢供货				
检查发现的问题	经现场对镀锌角钢检测，发现角钢镀锌层厚度不满足规范要求，对后期项目质量有隐患。				
处理措施、意见、结果	监理单位下发通知单要求施工单位对不合格角钢做退场处理，合格材料进入现场使用。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建