


监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年10月24日 星期二	气候	晴	气温	18℃-24℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：1人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	由于一期厂房材料缺失，现场未施工。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建