

# 监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                |                 |                          |      |     |         |
|----------------|-----------------|--------------------------|------|-----|---------|
| 日期             | 2020年10月26日 星期一 | 气候                       | 晴    | 气温  | 16℃-23℃ |
| 监理单位动态：        | 11              | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>无 |      |     |         |
| 施工方人员动态：       | 86              |                          |      |     |         |
| 施工机械动态：        | 无               |                          |      |     |         |
| 施工部位<br>进度情况   | 因材料欠缺，现场未施工。    |                          |      |     |         |
| 检查发现的<br>问题    | 无               |                          |      |     |         |
| 处理措施、<br>意见、结果 | 无               |                          |      |     |         |
| 协调内容或<br>其他    |                 |                          |      |     |         |
| 记录人            | / 4             |                          | 总监签阅 | 李俊甲 |         |



扫描全能王 创建