


监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 31 日 星期 二	气候	晴	气温	14℃-23℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：8人					
施工机械动态：一台曲臂车					
施工部位 进度情况	1. 一期厂房屋顶加固 2. 二期厂房屋顶桥架电缆敷设 3. 配电柜柜体安装完成				
检查发现的 问题	1. 作业人员未佩戴安全带 2. 作业现场未设置安全员				
处理措施、 意见、结果	要求施工单位加强安全管理，并增派现场安全员				
协调内容或 其他					
记录人			总监签阅	