


监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年11月13日 星期五	气候	晴	气温	15℃-25℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	8人				
施工机械动态：	一台曲臂车				
施工部位 进度情况	1. 一期厂房支撑加固（钢结构） 2. 二期屋顶桥架电缆整理 3. 电缆沟盖板恢复				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建