

监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 16 日 星期一	气候	晴	气温	16℃-23℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：8人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	1. 屋顶光伏电缆整理 2. 一期厂房内电缆整理 3. 屋顶清理打扫				
检查发现的问题	桥架电缆弯折处、下坡处包裹胶皮				
处理措施、意见、结果	要求施工单位将电缆所有弯折处、下坡处包裹上胶皮。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	李俊甲	



扫描全能王 创建