

监理工程日报文字描述

工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 10 月 10 日	星期六	天气情况	晴	温度 18-24℃
施工部位	1 号、2 号备料间、贴面车间				
出勤人数	20 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	1 号、2 号备料间散料完成，定位放线完成。贴面车间围网安装完成。支架吊装三个屋面			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查夹具导轨安装，巡视现场安全情况。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 10 日	星期六	天气情况	晴	温度 18-24℃
 安徽铜陵万华禾香板业 ● 11.8MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 2#备料间 施工内容: 支架吊装 施工责任人: 刘雪亮, 张瑞, 张涛, 陈建波 监理责任人: 王道春, 闫鑫 拍摄时间: 2020.10.10 星期六 天气: 晴 18℃ 东风 ≤3级 湿度 84% 地点: 铜陵市·铜陵万华禾香板业有限公司 今日水印 - 相机 -					
编写人	闫鑫		审核人		