

监理工程日报文字描述

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 10 月 14 日	星期三	天气情况	小雨	温度 15-20℃
施工部位	1 号厂 房内				
出勤人数	20 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	今日下雨无施工			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	部分组件到场			
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查基础开挖深度，现场巡视			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 14 日	星期三	天气情况	小雨	温度 15-20℃
					
编写人	闫鑫		审核人		