

监理工程日报文字描述


工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年10月2日	星期五	天气情况	晴	温度 18-25℃
施工部位	1号、3号厂房，刨花车间厂房				
出勤人数	19人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	2号厂房夹具导轨安装完成80%、3号厂房夹具完成90%，刨花车间屋面围网安装			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	检查夹具导轨安装，巡视现场安全情况			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年10月2日	星期五	天气情况	晴	温度 18-25℃
----	------------	-----	------	---	--------------



编写人	闫鑫	审核人	
-----	----	-----	--