

## 监理工程日报文字描述

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|       |                  |                    |       |   |              |
|-------|------------------|--------------------|-------|---|--------------|
| 日 期   | 2020 年 10 月 25 日 | 星期天                | 天气情况  | 晴 | 温度<br>17-22℃ |
| 施工部位  | 1 号厂房            |                    |       |   |              |
| 出勤人数  | 20 人             |                    |       |   |              |
| 施工机械  |                  |                    |       |   |              |
| 工作情况  | 施工进度<br>情 况      | 组件安装，箱变基础保养，破路 40% |       |   |              |
|       | 施工质量<br>情 况      |                    |       |   |              |
|       | 安全生产<br>情 况      | 安全生产情况可控。          |       |   |              |
|       | 材料、设备<br>进出场情况   |                    |       |   |              |
|       | 监理发出指<br>令情况     |                    |       |   |              |
|       | 监理工作情<br>况       | 现场巡视，组件安装进度查看      |       |   |              |
|       | 设计变更、<br>核定单情况   |                    |       |   |              |
|       | 现场需解决<br>的问题     |                    |       |   |              |
|       | 其 它              | 人员体温均正常            |       |   |              |
| 填 报 人 | 闫鑫               |                    | 审 核 人 |   |              |

