


监理工程日报文字描述

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 10 月 6 日	星期二	天气情况	晴	温度 16-19℃
施工部位	1 号、2 号厂房、3 号厂房				
出勤人数	15 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	2 号厂房夹具导轨安装完成 100%、3 号厂房夹具完成 100%，1 号屋面导轨安装完成 10%			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查夹具导轨安装，巡视现场安全情况			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 6 日	星期二	天气情况	晴	温度 16-19℃
					
编写人	闫鑫		审核人		