


监理工程日报文字描述

工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|------|----------------|------------------|------|---|--------------|
| 日期 | 2020年11月16日 | 星期一 | 天气情况 | 晴 | 温度 15-22℃ |
| 施工部位 | 1、2号厂房 | | | | |
| 出勤人数 | 30人 | | | | |
| 施工机械 | | | | | |
| 工作情况 | 施工进度情况 | 电缆沟砌筑，桥架安装，汇流箱接线 | | | |
| | 施工质量情况 | | | | |
| | 安全生产情况 | 安全生产情况可控。 | | | |
| | 材料、设备 进出场情况 | | | | |
| | 监理发出指令情况 | | | | |
| | 监理工作情况 | 现场安全巡视，查看破路开挖进度。 | | | |
| | 设计变更、 核定单情况 | | | | |
| | 现场需解决的问题 | | | | |
| | 其它 | 人员体温均正常 | | | |
| 填报人 | 闫鑫 | | 审核人 | | |

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|---|-------------|-----|------|---|--------------|
| 日期 | 2020年11月16日 | 星期一 | 天气情况 | 晴 | 温度 15-22℃ |
|  | | | | | |
| 编写人 | 闫鑫 | 审核人 | | | |