

监理工程日报文字描述

工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|------|----------------|---------------------|------|---|--------------|
| 日期 | 2020年11月5日 | 星期四 | 天气情况 | 晴 | 温度 17-23℃ |
| 施工部位 | 1号厂房、箱变基础 | | | | |
| 出勤人数 | 25人 | | | | |
| 施工机械 | | | | | |
| 工作情况 | 施工进度情况 | 桥架安装，混凝土浇筑，接地扁铁安装 | | | |
| | 施工质量情况 | | | | |
| | 安全生产情况 | 安全生产情况可控。 | | | |
| | 材料、设备 进出场情况 | | | | |
| | 监理发出指 令情况 | | | | |
| | 监理工作情况 | 现场作业巡视，安全检查，混凝土浇筑旁站 | | | |
| | 设计变更、 核定单情况 | | | | |
| | 现场需解决 的问题 | | | | |
| | 其它 | 人员体温均正常 | | | |
| 填报人 | 闫鑫 | | 审核人 | | |

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|---|------------|-----|------|---|--------------|
| 日期 | 2020年11月5日 | 星期四 | 天气情况 | 晴 | 温度 17-23℃ |
|  | | | | | |
| 编写人 | 闫鑫 | 审核人 | | | |