

监理工程日报文字描述

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 11 月 7 日	星期六	天气情况	晴	温度 16-23℃
施工部位	1 号厂房、箱变基础				
出勤人数	25 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	桥架安装，电缆敷设，路面回填埋管、桥架吊装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场施工进度巡视，安全检查。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 11 月 7 日	星期六	天气情况	晴	温度 16-23℃
 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 3#秸秆棚 施工内容: 汇流箱及桥架吊装 施工责任人: 刘雪亮, 熊泽宇, 张瑞, 张涛, 陈建波 监理责任人: 王道春, 闫鑫 拍摄时间: 2020.11.07 星期六 天 气: 晴 14℃ 西北风 ≤3级 湿度 73% 地 点: 铜陵市·铜陵万华禾香板业有限公司 今日水印 — 相机 —					
编 写 人	闫鑫		审 核 人		