

监理工程日报文字描述

工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 12 月 4 日	星期五	天气情况	晴	温度 6-13℃
施工部位	3、4 号厂房、电缆沟				
出勤人数	30 人				
施工机械	吊车				
工作情况	施工进度 情 况	组件安装，电缆沟铺沙盖砖，箱变基础回填，			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	电气施工验收，电缆沟复测			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 4 日	星期五	天气情况	晴	温度 6-13℃
					
编写人	闫鑫		审核人		