

监理工程日报文字描述

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 3 月 16 日	星期二	天气情况	小雨	温度 -2-8℃
施工部位	主车间				
出勤人数	15 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	清洗管道吊装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场吊装旁站			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 3 月 16 日	星期二	天气情况	小雨	温度 -2-8 ℃
----	-----------------	-----	------	----	--------------

A photograph showing a large red SANY crane lifting a long blue pipe over a building. The crane is mounted on a yellow truck. The pipe is being lowered into a trench. The building has a blue corrugated metal roof. The sky is overcast.

编写人	闫鑫	审核人
-----	----	-----