

监理工程日报文字描述

工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2021 年 3 月 7 日	星期一	天气情况	阴	温度 -2-10℃
施工部位	二号备料间				
出勤人数	15 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	清洗管加工，汇流箱故障排查			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	查看现场施工进度，参与故障排查			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2021 年 3 月 8 日	星期一	天气情况	阴	温度 -2-10 ℃
					
编写人	闫鑫		审核人		