监 理 日 志

日期:	2020	年_	<u>11</u> 月 <u>6</u>	日	天气:	多云
星期:	五				气温:	<u>17℃ -6 ℃</u>

工程名称:<u>隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项</u> 且

监	1: 因设计变	1: 因设计变更现场支架安装作业停工						
理 工	2: 巡视各个	各个屋面检查夹具组装工作						
作情况	3: 与业主、	3: 与业主、总包探讨图纸事宜						
施工情况	施工单位	施工内容及进度						
		1 现场管理人员 6 人,安全员 3 人,施工人员 38 人。						
		2 现场无大型施工器械: 无。						
		地面电缆: 1、施工人员进场,安排食宿,安全培训。						
		屋面:						
		组件由 450wp 更换为 370wp,图纸变更无光伏支架安装图纸,无法确定 夹具位置导致现场不能定点、放线,无法施工。						
		1A 屋面: 1、夹具统一进行组装:本日完成 22%,累计完成 90%。						
		2A 屋面:						
		1、夹具统一进行组装:本日完成 35%,累计完成 50%。 22-4 屋面:						
		1、夹具统一进行组装:本日完成65%,累计完成65%。						
其								
它								
事项								
记录人: 王朝煊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):								