

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 25 日

星期: 三

天气: 中雨转小雨

温度: 12-15℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 要求施工方将电表所用两相电插头更换为三相电插头
2. 整理前期资料报审表、整理前期资料、监理大纲、监理规划、工作管理制度、
3. 打印扫描上传岗前培训记录
4. 打印扫描上传安全旁站 001、002.
5. 打印扫描上传质量旁站记录 001 并上传
6. 将监理日志扫描 11.17-11.25 上传至云平台

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 润门车间钢结构打孔完毕.
2. 焊条车间钢结构打孔完毕.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张良玉

记录人: 张良玉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建